

Benvolguts gestors del CEB,

Som l'AFA de l'escola pública 08035428, una escola del barri del Clot al districte de Sant Martí, o com a nosaltres ens agrada que ens coneguïn, som l'AFA La Farigola del Clot.

Sí, l'AFA La Farigola del Clot, per que la nostre escola té nom, no som només un codi en un llistat de centres educatius. I també té una història, concretament aquest curs 2019-2020 celebrem el 40è aniversari. Sí, ni més ni menys que 40 anys. És diu ràpid.

És molt de temps, molts records, d'alumnes i famílies, de mestres i personal de suport. Avui dia, fent un numero gros, entren a l'escola La Farigola del Clot prop de 700 persones cada jornada, des de que comença l'horari lectiu fins que n'acaben les extraescolars.

L'escola La Farigola del Clot, construïda el 1979 i guanyadora d'un premi FAD d'arquitectura i interiorisme al 1980, en paraules de l'arquitecte Santiago Vives, és una construcció plantejada entorn d'un passatge cobert que travessa tota l'escola, l'organització de la qual respon a un esquema tipològic clar, volgutament senzill, suggerint l'arquitectura industrial anterior al modernisme.

I així ens hem quedat. Any rere any, l'ús normal del centre l'ha anat envellint i degradant, i malgrat els esforços que des del CEB, s'han fet els darrers cursos, atenent a les seves competències en la conservació, manteniment i vigilància de l'edifici escolar, una simple ullada al centre evidència que encara queda molt per fer, tot i que les famílies, voluntàriament, sempre hem estat a punt per rentar-li la cara a l'escola cada any quan arriba la primavera.

Però, el centre La Farigola del Clot necessita una inversió urgent. La direcció del centre n'és conscient, i les famílies també ho som. I el CEB, ho és?

Amb aquest escrit ens volem afegir i solidaritzar amb les peticions que des de la direcció del centre educatiu La Farigola del Clot, es venen fent insistentment en els darrers temps, i en concret amb l'última demanda que va rebre via mail el passat 4 de desembre de 2019, sobre l'estat del terra dels espais interiors del centre, que s'han convertit en un risc laboral pel propi personal del centre i en un veritable perill per als alumnes.

No només ens quedem aquí. Les famílies també us reclamem una inversió urgent en la modernització de la cuina, substitució de la coberta del passadís central, millora de l'aïllament tèrmic de finestres i persianes, actualització de la instal·lació elèctrica, recuperació del sistema de drenatge del patí, manteniment de l'arbrat, neteja a fons dels espais i, per suposat, pintura.

I posats a demanar, sisplau, feu-ho bé. Que no passi com en les recents inversions fetes als lavabos del centre, que degut a l'obstrucció dels baixants que no es van reparar, van quedar abnegats just després d'estrenar-los, o si voleu un altre exemple el teniu amb els nous vestuaris, que amb les primeres pluges de la tardor es van inundar i es van bufar les portes noves i ja esta tot ple d'humitats.

Sisplau, no deixeu que les esmentades o altres deficiències, en la conservació, manteniment i vigilància del centre La Farigola del Clot, es converteixin en un risc que acabi esdevenint en danys materials i/o personals que després tots plegats lamentem. Poseu remei ja.


Cordialment,

AFA La Farigola del Clot

Barcelona, 21 de gener de 2020

Annex fotogràfic

Us afegim un primer recull de fotografies que il·lustren la manca de conservació, manteniment i vigilància de les instal·lacions que pateix de forma crònica l'Escola La Farigola del Clot



Aspecte del sostre amb 40 anys de brutícia acumulada al passadís central




Pati inundat degut a que el drenatge superficial està reblert de sediments (1)



Pati inundat degut a que el drenatge superficial està reblert de sediments (2)



Pati inundat degut a que el drenatge superficial està reblert de sediments (3)




Arbre trencat pel tronc degut a falta de manteniment




Arbre arrencat pel vent degut a falta de drenatge del sòl

I tot seguit us afegim una mostra de com les dues últimes actuacions, en els vestuaris i en els lavabos, van resultar malmeses, per una falta de planificació prèvia en la prioritat de les actuacions a realitzar en la conservació, manteniment i vigilància del centre.



Humitats i fusteria bufada als vestidors recentment remodelats



Renovació dels lavabos amb goteres just després de l'estrena